

經濟部標準檢驗局強制性檢驗商品安規指定試驗室名單（至107年12月10日止）

| 試驗室名稱 | 認可領域代號及認可範圍 | 住址 | 電話 | 聯絡人 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 財團法人工業技術研究院照明檢測實驗室 | SL2-LB-T-0001 ：CNS 691（89年版）、CNS 691（103年版）、CNS 927（95年版）、CNS 13755（95年版）、CNS 13755（103年版）、CNS 14125（96年版）、CNS 14125（103年版）（第8.2節與8.20節除外）、CNS 15630（101年版）（第8.3節除外） | 新竹縣竹東鎮中興路4段195號62館 | 03-5918535 | 朱素琴 |
| 財團法人台灣大電力研究試驗中心光電與照明實驗室 | SL2-VA-T-0002 ：CNS 14408(93年版) SL2-IN-T-0002 ：CNS 14336-1(99年版)、IEC 61558-1(2009) SL2-LB-T-0002 ：CNS 691(89年版)、CNS 691(103年版)、CNS 927(95年版)、CNS 13755(95年版)、CNS 13755(103年版)、CNS 14125(96年版)、CNS 14335(88年版)、CNS 14576(96年版)、CNS 15436(101年版)、CNS 15630(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001) | 桃園市觀音區草漯里榮工南路6-6號 | 03-4839090 #7105、7204 | 林俊宏 張金榮 |
| 財團法人台灣電子檢驗中心產品安全實驗室 | SL2-VA-T-0003 ：CNS 14408(93年版) SL2-IN-T-0003 ：CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、CNS 14843-2(93年版)、IEC 61558-1(2009) SL2-LB-T-0003 ：CNS 691(89年版)、CNS 927(95年版)、CNS 13755(95年版)、CNS 14125(96年版)、CNS 14335(88年版)、CNS 14576(96年版)、CNS 15436(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)、IEC 61347-1(2003-11)、IEC 61347-2-3(2004-09)+A1,A2、IEC 61347-2-8(2006-03) SL2-A1-T-0003 ：CNS 2062(89年版)（第5.2節、第5.3節、第5.10節及第7節）、CNS 3615(102年版)（第5.7節、第5.8節、第5.9節及第5.10節除外）、CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版)（第5節、第8.3節、第10節及第13節）、CNS 11010(102年版)（第8.11節及第8.14節）、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版)（第5.4節、第5.7節及第11節）、CNS 13516(103年版)（第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節）、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-17(104年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-24(105年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-35(105年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、CNS 60335-2-81(104年版)、 | 桃園市龜山區樂善里文明路29巷8號 | 03-3280026 #312 | 林良益 |

| | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | <p>IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-4(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-7(2004-11)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-11(2002-03)+A1、IEC 60335-2-12 (2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14 (2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-17 (2002-10)、IEC 60335-2-21(2004-11)、IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-24(2005-04)、IEC 60335-2-25 (2005-06)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31 (2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-35 (2002-10)、IEC 60335-2-40(2005-07)、IEC 60335-2-43 (2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59 (2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65 (2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)、IEC 60335-2-81(2002-10)</p> <p>SL2-A2-T-0003 : CNS 695 (76年版)、CNS 15425-1 (100年版)、CNS 15425-1 (104年版)、IEC 60669-1(2000)</p> <p>SL2-A3-T-0003 : CNS 546(93年版)、CNS 675(93年版)、CNS 679(87年版)、CNS 690(87年版)、CNS 690(105年版)、CNS 3199(83年版)、CNS 3301(78年版)、CNS 5747(93年版)、CNS 6070(75年版)、CNS 6556(73年版)、CNS 6797(80年版)、CNS 7781(76年版)、CNS 8379(84年版)、CNS 8559(76年版)、CNS 10314(72年版)、CNS 10599(93年版)、CNS 10741(93年版)、CNS 15767-1(103年版)、CNS 15767-2-5(103年版)、CNS 15767-2-7(105年版)、CNS 15872(105年版)、CNS 60799(105年版)、CNS 61242 (105年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-4(1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60227-6 (2001)、IEC 60227-7(2003)、IEC 60245-1(2003)、IEC 60245-4(2004)、IEC 60320-1(2001)、IEC 60884-1 (2002-06)、IEC 60884-2-5(1995-07)</p> <p>SL2-A6-T-0003 : CNS 3264(90年版)、CNS 3265(90年版)、CNS 3266(90年版)、CNS 9811(90年版)、CNS 9812(84年版)、CNS 10609(84年版)、CNS 10610(84年版)、IEC 60745-1 (2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p> | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| 財團法人精密機械研究發展中心電氣安規檢測試驗室 | <p>SL2-VA-T-0005 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-IN-T-0005 : CNS 14336-1(99年版)</p> <p>SL2-A1-T-0005 : CNS 2062(89年版) (第5.2節、第5.3節、第5.10節及第7節)、CNS 3615(98年版) (第4.6節、第4.7節、第4.8節及第4.9節除外)、CNS 3615(102年版) (第5.7節、第5.8節、第5.9節及第5.10節除外)、CNS 3765(94年版)、CNS 3910(89年版) (第1.3節)、CNS 11010(102年版) (第8.11節及第8.14節)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(88年版) (第4.10節、第4.14節及第5.1.9節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版) (不含壓力式蒸氣電熨斗)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-24(105年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-35(105年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、CNS 60335-2-81(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01) (不含壓力式蒸氣電熨斗)、IEC 60335-2-4(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-7(2004-11)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-11(2002-03)+am1、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-21(2004-11)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335-2-24(2005-04)、IEC 60335-2-25(2005-06)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-35(2002-10)、IEC 60335-2-40(2005-07)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)、IEC 60335-2-81(2002-10)</p> <p>SL2-A6-T-0005 : CNS 3264(90年版)、CNS 3265(90年版)、CNS 3266(90年版)、CNS 9811(90年版)、CNS 9812(84年版)、CNS 10609(84年版)、CNS 10610(84年版)、IEC 60745-1(2001)+am1(2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1984)+am1(1995)</p> | 台中市西屯區協和里工業區37路27號 | 04-23599009 #529 | 王國慶 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|
| 財團法人金屬工業研究發展中心電氣安全實驗室 | <p>SL2-VA-T-0008 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-IN-T-0008 : CNS 14336-1(99年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-LB-T-0008 : CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、CNS 15630(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p> <p>SL2-A1-T-0008 : CNS 3615(102年版) (第5.7節、第5.8節、第5.9節及第5.10節除外)、CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 11010(102年版) (第8.11節及第8.14節)、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-17(104年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-35(105年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、CNS 60335-2-81(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-7(2004-11)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-11(2002-03)+am1、IEC 60335-2-12 (2002-10)、IEC 60335-2-13 (2004-07)、IEC 60335-2-14 (2002-10)、IEC 60335-2-15 (2005-08)、IEC 60335-2-17 (2002-10)、IEC 60335-2-21 (2004-11)、IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-25 (2005-06)、IEC 60335-2-30 (2004-09)、IEC 60335-2-31 (2002-10)、IEC 60335-2-32 (2002-10)、IEC 60335-2-35 (2002-10)、IEC 60335-2-40 (2005-07)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55 (2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-61 (2005-06)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74 (2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)、IEC 60335-2-81(2002-10)</p> | 台中市台中工業區37路25號 | 04-23502169 #531、703 | 何鎮平 陳鍾賢 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| | <p>SL2-A3-T-0008 : CNS 546(93年版)、CNS 675(93年版)、CNS 679(87年版)、CNS 690(105年版)、CNS 3199(83年版)、CNS 6556(73年版)、CNS 6797(80年版)、CNS 15767-1(103年版)、CNS 15767-2-5(103年版)、CNS 15767-2-7(105年版)、CNS 15872(105年版)、CNS 60799(105年版)、CNS 61242 (105年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-4 (1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60227-6 (2001)、IEC 60227-7(2003)、IEC 60245-1(2003)、IEC 60245-4 (2004)、IEC 60320-1(2001)</p> <p>SL2-A4-T-0008 : CNS 1056(100年版)、CNS 1057(90年版)、CNS 3618(81年版)、CNS 14400(101年版)</p> <p>SL2-A6-T-0008 : CNS 3264(90年版)、CNS 3265(90年版)、CNS 3266(90年版)、CNS 9811(90年版)、CNS 9812(84年版)、CNS 10609(84年版)、CNS 10610(84年版)、IEC 60745-1 (2002)、IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p> | | | |
| 財團法人台灣大電力研究試驗中心觀音安規及電磁相容測試實驗室 | <p>SL2-A1-T-0009 : CNS 2062(89年版) (第5.2節、第5.3節、第5.10節及第7節)、CNS 3615(102年版) (第5.7節、第5.8節、第5.9節及第5.10節除外)、CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 11010(102年版) (第8.11節及第8.14節)、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-24(105年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-35(105年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-11(2002-03)+am1、IEC 60335-2-15 (2005-08)、IEC 60335-2-21(2004-11)、IEC 60335-2-40 (2005-07)、IEC 60335-2-43(2002-10)</p> | 桃園市觀音區草漯里榮工南路6-6號 | 03-4839090 #7101、7103 | 葉志明 陳平 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 財團法人台灣 電子檢驗中心 台南電磁相容 /安規實驗室 | SL2-IN-T-0010 : IEC 61558-1(2009) SL2-VA-T-0010 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0010 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、 IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、 IEC 60598-2-23(1996)(2001) SL2-A1-T-0010 : CNS 3615(102年版) (第5.7節、第5.8節、第5.9節及 第5.10節除外)、CNS 3765(94年版)、CNS 3805(78 年版) (第3.7節)、CNS 3910(105年版) (第5節、第 8.3節、第10節及第13節)、CNS 11010(102年版) (第 8.11節及第8.14節)、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第 6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、 CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年 版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105 年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2- 12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、 CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-25(105年 版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2- 31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、 CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年 版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2- 74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-12(2002-10)、 IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002- 10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2- 21(2004-11)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335- 2-25(2005-06)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、 IEC 60335-2-40(2005-07)、IEC 60335-2-43(2002- 10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2- 59(2002-10)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335- 2-74(2003-03)+am1 (2006-04)、IEC 60335-2-80(2004- 03) | 台南市安 平工業區 新和二路5 號 | 06- 2925787 #12、33 | 王順天 羅錫健 |
| 中華電信股份 有限公司電信 研究院測試中 心 | SL2-IN-T-0011 : CNS 14336-1(99年版) | 台北市信 義路4段74 巷9號 | 02- 2326935 2 | 吳富銘 |
| 財團法人工業 技術研究院動 力機械能源效 率實驗室 | SL2-A4-T-0013 : CNS 14400(101年版) | 新竹縣竹 東鎮中興 路4段195 號58館 | 03- 5916473 | 許應財 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| 財團法人工業技術研究院量測技術發展中心光電測試實驗室 | SL2-LB-T-0019 : CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、CNS 15630(101年版) (第8.3節電磁干擾除外)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997) | 新竹市光復路2段321號7館310室 | 03-5732072 | 梁瑋耘 |
| 財團法人台灣大電力研究試驗中心高電力實驗室 | SL2-A2-T-0023 : CNS 14816-2(93年版) (不含第7.3.2.2、7.3.3.2節及附錄F第4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7節)、CNS 5422(95年版)、IEC 60898(1995)、IEC 60898-1(2003)、IEC 61008-1(2002)、IEC 61009-1(2003) | 新北市樹林區大安路84號 | 02-26839474 #203 | 范振棠 |
| 亞信檢測科技股份有限公司安規實驗室 | <p>SL2- IN-T-0122 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、CNS 14843-2(93年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0122 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-LB-T-0122 : CNS 13755(95年版)、CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1994)(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)、IEC 61347-1(2003-11)、IEC 61347-2-3(2004-09)+am1,am2</p> <p>SL2-A1-T-0122 : CNS 2062(89年版) (第5.2節、第5.3節、第5.10節及第7節)、CNS 3765(94年版)、CNS 3910(89年版) (第1.3節)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 11010(102年版) (第8.11節及第8.14節)、CNS 12492(99年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-17(104年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-24(105年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-35(105年版)、CNS 60335-2-40(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、CNS 60335-2-81(104年版)、</p> | 新北市萬里區雙興里太和10之2號 | 02-24929458 | 顏宏鵬 |

IEC 60335-2-2(2004-11) 、 IEC 60335-2-3(2005-01) 、 IEC 60335-2-4(2005-01) 、 IEC 60335-2-5(2005-03) 、 IEC 60335-2-6(2005-04) 、 IEC 60335-2-7(2004-11) 、 IEC 60335-2-8(2005-10) 、 IEC 60335-2-9(2004-03) 、 IEC 60335-2-10(2002-10) 、 IEC 60335-2-11(2002-03) +am1 、 IEC 60335-2-12 (2002-10) 、 IEC 60335-2-13(2004-07) 、 IEC 60335-2-14 (2002-10) 、 IEC 60335-2-15(2005-08) 、 IEC 60335-2-17 (2002-10) 、 IEC 60335-2-21(2004-11) 、 IEC 60335-2-23 (2003-10) 、 IEC 60335-2-24(2005-04) 、 IEC 60335-2-25 (2005-06) 、 IEC 60335-2-30(2004-09) 、 IEC 60335-2-31 (2002-10) 、 IEC 60335-2-32(2002-10) 、 IEC 60335-2-35 (2002-10) 、 IEC 60335-2-40(2005-07) 、 IEC 60335-2-43 (2002-10) 、 IEC 60335-2-55(2002-11) 、 IEC 60335-2-59 (2002-10) 、 IEC 60335-2-61(2005-06) 、 IEC 60335-2-65 (2005-09) 、 IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04) 、 IEC 60335-2-80(2004-03) 、 IEC 60335-2-81(2002-10)

SL2-A2-T-0122 : CNS 15364(102年版)

SL2-A6-T-0122 : CNS 3264(90年版) 、 CNS 3265(90年版) 、 CNS 3266(90年版) 、 CNS 9811(90年版) 、 CNS 9812(84年版) 、 CNS 10609(84年版) 、 CNS 10610(84年版) 、 IEC 60745-1(2001)+am1(2002) 、 IEC 60745-2-1(2003) 、 IEC 60745-2-3(1984)+am1(1995)

| | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------|
| <p>台灣德國萊因 技術監護顧問 股份有限公司 台中測試實驗室</p> | <p>SL2-IN-T-0109 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、 CNS 14843-2(93年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0109 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-LB-T-0109 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、 IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、 IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p> <p>SL2-A1-T-0109 : CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版)、 CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11 節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第 6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年 版)、 CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年 版)、CNS 60335-2-4(104年版)、CNS 60335-2-5(104 年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2- 7(103年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335- 2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-11(103年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、 CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年 版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2- 23(104年版)、CNS 60335-2-24(105年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、 CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年 版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2- 35(105年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、 CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年 版)(第32節除外)、CNS 60335-2-74(104年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2(2004)、 IEC 60335-2-3(2005)、IEC 60335-2-4(2005)、 IEC 60335-2-5(2005)、IEC 60335-2-6(2005)、 IEC 60335-2-7(2004)、IEC 60335-2-8(2005)、 IEC 60335-2-9(2004)、IEC 60335-2-10(2002-10)、 IEC 60335-2-11(2003)、IEC 60335-2-12(2002)、 IEC 60335-2-13(2004)、IEC 60335-2-14(2002)、 IEC 60335-2-15(2005)、IEC 60335-2-23(2003)、 IEC 60335-2-25(2005)、IEC 60335-2-30(2004)、 IEC 60335-2-31(2002)、IEC 60335-2-32(2002)、 IEC 60335-2-35 (2002-10)、IEC 60335-2-43(2002)、 IEC 60335-2-55(2002)、IEC 60335-2-59(2002)、 IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65(2005)(第 32節除外)、IEC 60335-2-74(2006)、IEC 60335-2- 80(2004)</p> <p>SL2-A2-T-0109 : CNS 15364(102年版)</p> <p>SL2-A3-T-0109 : CNS 690(105年版)、CNS 15767-1(103年版)、 IEC 60320-1(2001-06)</p> <p>SL2-A6-T-0109 : CNS 3264(90年版)、CNS 3265(90年版)、 CNS 3266(90年版)、CNS 9811(90年版)、 CNS 9812(84年版)、CNS 10609(84年版)、 CNS 10610(84年版)、IEC 60745-1(2002)、 IEC 60745-2-1(2003)、IEC 60745-2-3(1995)</p> | <p>台中市大 雅區民生 路3段36巷 9號</p> | <p>04- 2560299 8</p> | <p>林盟傑</p> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 程智科技股份有限公司五股實驗室 | <p>SL2-IN-T-0108 : CNS 14336-1(99年版)</p> <p>SL2-VA-T-0108 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-LB-T-0108 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979-01)+am1(1987-01)、IEC 60598-2-2(1979)(1996-05)+am1(1997-01)、IEC 60598-2-4(1994)(1997-04)、IEC 60598-2-6(1994-06)+am1(1996-11)、IEC 60598-2-11(2005-05)、IEC 60598-2-20(1996)+am1、IEC 60598-2-23(1996-04)+am1(2000-05)</p> <p>SL2-A1-T-0108 : CNS 3765(94年版)、CNS 3910(89年版) (第1.3節)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(88年版) (第4.10節、第4.14節及第5.1.9節)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-74(2003-03)+ am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)</p> <p>SL2-A2-T-0108 : CNS 15364(99年版)、CNS 15364(102年版)</p> | 新北市五股工業區五工六路11號 | 02-22999720 | 陳甘霖 |
| 台灣檢驗科技股份有限公司光學實驗室 | <p>SL2-LB-T-0017 : CNS 691(103年版)、CNS 13755(103年版)、CNS 14125(96年版)、CNS 14125(103年版)、CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、CNS 15630(101年版) (電磁干擾除外)、IEC 60598-2-1(1979) (1987)、IEC 60598-2-2 (1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994) (1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996) (2001)、IEC 61347-1(2003-11)、IEC 61347-2-3 (2004-09)+am1,am2、IEC 61347-2-8(2006-03)</p> | 新北市五股區新北產業園區五權路33號 | 02-22993279#3800 | 鄒蘊明 |
| 香港商立德國際商品試驗有限公司桃園分公司林口實驗室 | <p>SL2-IN-T-0015 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、CNS 14843-2(93年版)</p> <p>SL2-VA-T-0015 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-A1-T-0015 : CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-12 (103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-32 (104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)</p> <p>SL2-A2-T-0015 : CNS 15364 (102年版)</p> | 新北市林口區嘉寶里14鄰47之2號 | 03-3183232#1817、1828 | 闕子雄 吳忠穎 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <p>全國公證檢驗股份有限公司安規實驗室</p> | <p>SL2-IN-T-0103 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版) SL2-VA-T-0103 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0103 : CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998)、IEC 60598-2-23(1996)(2001)、IEC 61347-1(2003-11)、IEC 61347-2-3(2004-09)+ A1,A2 SL2-A1-T-0103 : CNS 3765(94年版)、CNS 12625(101年版)、CNS 13516(103年版)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03) SL2-A2-T-0103 : CNS 15364(102年版)、CNS 15387(99年版)、CNS 15387(104年版)、CNS 15424-1(100年版)、CNS 15424-1(104年版)、CNS 15424-2(100年版)、CNS 15424-2(104年版)、CNS 15425-1(100年版)、CNS 15425-1(104年版)</p> | <p>台北市內湖區瑞光路423號5樓</p> | <p>02-66022888 #780、750</p> | <p>史應瑛 陳昭如</p> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <p>敦吉檢測科技股份有限公司 安規部</p> | <p>SL2-IN-T-0102 : CNS 14336-1(99年版) 、CNS 14843-1(93年版) 、 CNS 14843-2(93年版) SL2-VA-T-0102 : CNS 14408(93年版) SL2-A1-T-0102 : CNS 3765(94年版) 、CNS 3910(89年版) (第1.3節) 、 CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11 節) 、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第 6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節) 、CNS 60335-1(103年 版) 、CNS 60335-2-2(104年版) 、CNS 60335-2-3(103 年版) 、CNS 60335-2-4(104年版) 、CNS 60335-2- 5(104年版) 、CNS 60335-2-6(104年版) 、CNS 60335- 2-7(103年版) 、CNS 60335-2-8(104年版) 、CNS 60335-2-9(105年版) 、CNS 60335-2-10(104年版) 、 CNS 60335-2-11(103年版) 、CNS 60335-2-12(103年 版) 、CNS 60335-2-13(103年版) 、CNS 60335-2- 14(104年版) 、CNS 60335-2-15(103年版) 、CNS 60335-2-23(104年版) 、CNS 60335-2-25(105年版) 、 CNS 60335-2-29(105年版) 、CNS 60335-2-30(104年 版) 、CNS 60335-2-32(104年版) 、CNS 60335-2- 35(105年版) 、CNS 60335-2-43(104年版) 、CNS 60335-2-55(104年版) 、CNS 60335-2-59(104年版) 、 CNS 60335-2-61(104年版) 、CNS 60335-2-65(104年 版) 、CNS 60335-2-74(104年版) 、CNS 60335-2- 80(104年版) 、IEC 60335-2-2(2004-11) 、IEC 60335- 2-3(2005-01) 、IEC 60335-2-4(2005-01) 、IEC 60335- 2-5(2005-03) 、IEC 60335-2-6(2005-04) 、IEC 60335- 2-7(2004-11) 、IEC 60335-2-8(2005-10) 、IEC 60335- 2-9(2004-03) 、IEC 60335-2-10(2002-10) 、IEC 60335- 2-11(2002-03) +am1 、IEC 60335-2-12 (2002-10) 、 IEC 60335-2-13(2004-07) 、IEC 60335-2-14 (2002- 10) 、IEC 60335-2-15(2005-08) 、IEC 60335-2-21 (2004-11) 、IEC 60335-2-23(2003-10) 、IEC 60335-2- 30 (2004-09) 、IEC 60335-2-32(2002-10) 、IEC 60335- 2-35 (2002-10) 、IEC 60335-2-43(2002-10) 、IEC 60335-2-55 (2002-11) 、IEC 60335-2-59(2002-10) 、 IEC 60335-2-61 (2005-06) 、IEC 60335-2-65(2005- 09) 、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1 (2006-04) 、IEC 60335-2-80(2004-03) SL2-A2-T-0102 : CNS 15364(102年版)</p> | <p>台北市內 湖路1段 120巷8號7 樓</p> | <p>02- 8797668 8 #1705</p> | <p>王德川</p> |
| <p>京鴻檢驗科技 股份有限公司 電氣機具檢測 實驗室</p> | <p>SL2-LB-T-0016 : CNS 691(89年版) 、CNS 691(103年版) 、CNS 927(95 年版) 、CNS 13755(95年版) 、CNS 13755(103年版) 、 CNS 14125(96年版) 、CNS 14125(103年版) 、CNS 14335(88年版) 、CNS 14576(96年版) 、CNS 15436(101年版) 、CNS 15630(101年版) 、IEC 60598- 2-1(1979)(1987) 、IEC 60598-2-2(1979)(1997) 、IEC 60598-2-4(1997) 、IEC 60598-2-6(1994)(1996) 、IEC 60598-2-11(2005) 、IEC 60598-2-20(1998) 、IEC 60598-2-23(1996)(2001)</p> | <p>雲林縣二 崙鄉尖厝 崙170號</p> | <p>05- 5989662</p> | <p>李翊銓 陳昶龍</p> |
| <p>毅豐光電股份 有限公司燈具 實驗室</p> | <p>SL2-LB-T-0018 : CNS 691(89年版) 、CNS 927(95年版) 、CNS 13755(95 年版) 、CNS 14125(96年版) 、CNS 14335(88年版) 、 CNS 14576(96年版) 、CNS 15436(101年版) 、 CNS 15630(101年版) 、IEC 60598-2-1(1979)(1987) 、 IEC 60598-2-2(1979) (1997) 、IEC 60598-2-4(1997) 、 IEC 60598-2-6(1994) (1996) 、IEC 60598-2-11 (2005) 、IEC 60598-2-20 (1998) 、IEC 60598-2-23 (1996)(2001)</p> | <p>台南市海 中街288號</p> | <p>06- 2568831</p> | <p>黃筑偉</p> |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----|
| 世電電測有限公司安規實驗室 | SL2-IN-T-0131 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0131 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0131 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-11(2005) SL2-A1-T-0131 : CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-8(2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03) | 新北市汐止區康寧街169巷27-1號12樓 | 02-26956367 | 林招宇 |
| 聯合全球驗證有限公司 | SL2-IN-T-0101 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、CNS 14843-2(93年版) SL2-VA-T-0101 : CNS 14408(93年版) SL2-A2-T-0101 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版)、CNS 15387 (99年版)、CNS 15387 (104年版)、CNS 15424-1 (100年版)、CNS 15424-1 (104年版)、CNS 15424-2 (100年版)、CNS 15424-2 (104年版)、CNS 15425-1 (104年版) | 新北市林口區文化二路一段266號8F-1及2F-1 | 02-26081258 #8000 | 蘇富崇 |
| 鼎安科技股份有限公司安規實驗室 | SL2-IN-T-0105 : CNS 14336-1 (99年版) | 新北市新店區寶橋路235巷6弄10號3F | 02-29174137 #142 | 呂張斌 |
| 耕興股份有限公司安規測試實驗室 | SL2-IN-T-0106 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0106 : CNS 14408(93年版) SL2-A2-T-0106 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版) | 新北市中和區建一路186號14樓之2 (H棟) | 02-82272020 #139 | 莊文聖 |

| | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| 律頻科技股份有限公司 | SL2-IN-T-0107 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0107 : CNS 14408(93年版) | 桃園市中壢區山東里8鄰山東路780巷167號 | 03-4987684 | 何正揚 |
| 優力國際安全認證有限公司 | SL2-IN-T-0110 : CNS 14336-1(99年版) SL2-LB-T-0110 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)、IEC 60598-2-2(1979)、IEC 60598-2-4(1997) SL2-A1-T-0110 : CNS 3765(94年版)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-32 (104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2(2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5(2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23(2003-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03) SL2-A2-T-0110 : CNS 15364(102年版)、CNS 15387(99年版)、CNS 15387(104年版)、CNS 15424-1(100年版)、CNS 15424-1(104年版)、CNS 15424-2(100年版)、CNS 15424-2(104年版) SL2-A3-T-0110 : CNS 690(105年版)、CNS 6797(80年版)、CNS 15767-1(103年版)、CNS 15767-2-5(103年版)、CNS 15767-2-7 (105年版)、CNS 60799(105年版)、IEC 60320-1(2001)、IEC 60799(1998) SL2-A4-T-0110 : CNS 14400(101年版) | 台北市北投區大業路260號1樓 | 02-2896779 0#62341 | 楊培君 |
| 統安國際股份有限公司 | SL2-IN-T-0112 : CNS 14336-1 (99年版) SL2-VA-T-0112 : CNS14408 (93年版) SL2-A2-T-0112 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版) | 新北市三重區光復路2段80號9F-1 | 02-8512318 8 | 張連興 |
| 宏燁科技股份有限公司安規測試實驗室 | SL2-IN-T-0114 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、CNS 14843-2(93年版) SL2-VA-T-0114 : CNS14408(93年版) | 新北市新店區寶橋路235巷130號4樓 | 02-8912124 9 | 張耀明 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|
| 挪威商聯廣驗 證股份有限公司 台灣分公司 安規實驗室 | SL2-IN-T-0116 : CNS14336-1(93年版) SL2-VA-T-0116 : CNS14408(93年版) SL2-A2-T-0116 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版) | 台北市內 湖區堤頂 大道二段 409號5樓 | 02- 8797879 0#141 | 周志忠 |
| 程智科技股份 有限公司台南 實驗室 | SL2-IN-T-0117 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0117 : CNS 14408(93年版) SL2-A1-T-0117 : CNS 3765(94年版)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2 (2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5 (2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-8 (2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-10 (2002-10)、IEC 60335-2-12(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14 (2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-30(2004-09)、IEC 60335-2-32(2002-10)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59 (2002-10)、IEC 60335-2-61(2005-06)、IEC 60335-2-65(2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+aml (2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03) | 台南市新 化區礁坑 里5鄰九層 嶺8號 | 06- 5802201 #102 | 陳雅詩 |
| 世騰電子科技 股份有限公司 測試實驗室 | SL2-IN-T-0118 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0118 : CNS14408(93年版) SL2-A2-T-0118 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版) | 桃園市蘆 竹區聯福 街2巷10號 | 03- 3226888 #1810 | 王子斌 |
| 煒傑科技顧問 有限公司 | SL2-IN-T-0119 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1 (93年版)、 CNS 14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0119 : CNS14408 (93年版) | 新北市三 重區重新 路五段609 巷6號6樓 | 02- 2999685 5 | 黃俊憲 |
| 翔智科技股份 有限公司龍潭 實驗室 | SL2-IN-T-0121 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0121 : CNS14408 (93年版) | 桃園市龍 潭區新和 路180巷 120號 | 03- 4071718 #352 | 陳誌昌 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| 東研信超股份有限公司 | SL2-IN-T-0123 : CNS14336-1 (99年版)、CNS14843-1 (93年版)、 CNS14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0123 : CNS14408 (93年版) SL2-A2-T-0123 : CNS 15364 (102年版) | 台北市內湖區舊宗路二段171巷18號 | 02-26418198 | 張家榮 |
| 泓澤科技股份有限公司安規測試實驗室 | SL2-IN-T-0127 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0127 : CNS 14408(93年版) SL2-A3-T-0127 : CNS 690(87年版) (無螺紋端子耐過電流試驗除外)、 CNS 690(105年版)、CNS 3199(83年版)、CNS 6797(80年版)、CNS 10917(85年版)、CNS 10917-1(87年版)、CNS 10917-2 (85年版)、CNS 10917-3 (85年版)、CNS 15767-1(103年版)、CNS 15767-2-5(103年版)、CNS 15767-2-7 (105年版)、CNS 15872(105年版)、CNS 60799(105年版)、IEC 60320-1(2001-06) | 新北市新店區中興路二段190號13F | 02-29125752 | 陳榮仁 |
| 詎詮科技驗證顧問有限公司 | SL2-IN-T-0128 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0128 : CNS14408(93年版) SL2-A2-T-0128 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版) | 新北市林口區文化一路二段181號 | 02-26037288 | 楊育能 |
| 環球認證有限公司 | SL2-IN-T-0129 : CNS 14336-1 (99年版) SL2-VA-T-0129 : CNS 14408 (93年版) SL2-LB-T-0129 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997) SL2-A1-T-0129 : CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、 CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、 CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、 CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、 CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、 CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、 CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、 CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-61(104年版)、 CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-15(2005-08) | 新北市汐止區鄉長路2段146號 | 02-26426992 | 周得眾 |
| 群閱科技股份有限公司安規實驗室 | SL2-IN-T-0130 : CNS 14336-1 (99年版) SL2-VA-T-0130 : CNS 14408 (93年版) | 桃園市桃園區經國路9號10樓之2 | 03-3268282#118 | 邱春華 |
| 曄誠國際驗證股份有限公司 | SL2-IN-T-0132 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0132 : CNS14408(93年版) SL2-A2-T-0132 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版) | 台北市內湖區陽光街351號7樓 | 02-87523779#296 | 吳秉修 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| 安盛國際驗證股份有限公司 | SL2-IN-T-0134 : CNS 14336-1 (99年版)、CNS 14843-1 (93年版)、 CNS 14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0134 : CNS14408(93年版) SL2-A2-T-0134 : CNS 15364 (99年版)、CNS 15364 (102年版) | 台北市內湖區新湖一路155號3樓 | 02-77097777 | 陳世偉 |
| 博翰國際股份有限公司 | SL2-IN-T-0135 : CNS14336-1 (99年版)、CNS 14843-1 (93年版)、 CNS 14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0135 : CNS14408(93年版) | 台北市北投區中央南路二段16-1號4樓 | 02-28939955 #606 | 王利銘 |
| 財團法人電信技術中心通訊與光電實驗室 | SL2-IN-T-0136 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0136 : CNS14408(93年版) SL2-A1-T-0136 : CNS 3765(94年版)、CNS 60335-1(103年版)、 CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、 CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-10(104年版)、 CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、 CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、 CNS 60335-2-25 (105年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、 CNS 60335-2-32 (104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、 CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、 CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2 (2004-11)、 IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-8 (2005-10)、 IEC 60335-2-10(2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、 IEC 60335-2-14(2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、 IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-25(2005-06)、 IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32(2002-10)、 IEC 60335-2-55(2002-11)、IEC 60335-2-59 (2002-10)、 IEC 60335-2-74(2003-03)+am1(2006-04)、 IEC 60335-2-80(2004-03) | 高雄市路竹區路科一路3號 | 07-6955001 #7129 | 張嘉軒 |
| 今慶科技股份有限公司 | SL2-IN-T-0137 : CNS14336-1 SL2-VA-T-0137 : CNS14408 | 台北市內湖區瑞光路188巷58號6樓 | 02-66068877 #107 | 林倩 |
| 台灣檢驗科技股份有限公司可靠度實驗室 | SL2-A2-T-0138 : CNS 15387 (104年版)、CNS 15424-1(104年版)、 CNS 15424-2(104年版)、CNS 15364 (102年版) | 新北市五股區新北產業園區五權路31號 | 02-22993279 #3600 | 謝哲宏 |
| 財團法人台灣電子檢驗中心環境與可靠度實驗室 | SL2-LB-T-0139 : CNS 15630(101年版) (電磁干擾除外) SL2-A2-T-0139 : CNS 15387(99年版)、CNS 15387(104年版)、 CNS 15424-1(100年版)、CNS 15424-1(104年版)、 CNS 15424-2(100年版)、CNS 15424-2 (104年版)、 CNS 15364(99年版)、CNS 15364 (102年版) | 桃園市龜山區樂善里文明路29巷8號 | 03-3276152 | 蕭芬蘭 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| 譯鈦科技股份有限公司 | <p>SL2-A2-T-0140 : CNS 5422(95年版)、CNS 14816-2(93年版)、IEC 60669-1(2000)、IEC 60898-1(2003)、IEC 61008-1(2002)、IEC 61009-1(2003)</p> <p>SL2-A3-T-0140 : CNS 546(93年版)、CNS 679(87年版)、CNS 690(87年版)、CNS 690(105年版)、CNS 3199(83年版)、CNS 6556(73年版)、CNS 6797(80年版)、CNS 10314(72年版)、CNS 10741(93年版)、CNS 10917(85年版)、CNS 15767-1(103年版)、CNS 15767-2-5(103年版)、CNS 15767-2-7(105年版)、CNS 15872(105年版)、CNS 60799(105年版)、IEC 60227-1(1998)、IEC 60227-3(1997)、IEC 60227-5(2003)、IEC 60320-1(2001)、IEC 60799(1998)、IEC 60884-1(2002-06)、IEC 60884-2-5(1995)</p> | 新北市汐止區大同路2段169巷66-1號 | 02-26419699 | 蕭辰緯 |
| 台灣檢驗科技股份有限公司安規實驗室 | <p>SL2-IN-T-0141 : CNS 14336-1(99年版)、CNS 14843-1(93年版)、IEC 61558-1(2009)</p> <p>SL2-VA-T-0141 : CNS 14408(93年版)</p> <p>SL2-A1-T-0141 : CNS 3765(94年版)、CNS 3910(89年版) (第1.3節)、CNS 3910(105年版) (第5節、第8.3節、第10節及第13節)、CNS 12625(101年版) (第5.4節、第5.7節及第11節)、CNS 13516(103年版) (第6.3節、第6.7節、第6.9節、第6.11節及第7.1.(i)節)、CNS 60335-1(103年版)、CNS 60335-2-2(104年版)、CNS 60335-2-3(103年版)、CNS 60335-2-5(104年版)、CNS 60335-2-6(104年版)、CNS 60335-2-8(104年版)、CNS 60335-2-9(105年版)、CNS 60335-2-12(103年版)、CNS 60335-2-13(103年版)、CNS 60335-2-14(104年版)、CNS 60335-2-15(103年版)、CNS 60335-2-17(104年版)、CNS 60335-2-23(104年版)、CNS 60335-2-25(105年版)、CNS 60335-2-29(105年版)、CNS 60335-2-30(104年版)、CNS 60335-2-31(104年版)、CNS 60335-2-32(104年版)、CNS 60335-2-43(104年版)、CNS 60335-2-55(104年版)、CNS 60335-2-59(104年版)、CNS 60335-2-65(104年版)、CNS 60335-2-74(104年版)、CNS 60335-2-80(104年版)、IEC 60335-2-2 (2004-11)、IEC 60335-2-3(2005-01)、IEC 60335-2-5 (2005-03)、IEC 60335-2-6(2005-04)、IEC 60335-2-8 (2005-10)、IEC 60335-2-9(2004-03)、IEC 60335-2-12 (2002-10)、IEC 60335-2-13(2004-07)、IEC 60335-2-14 (2002-10)、IEC 60335-2-15(2005-08)、IEC 60335-2-23 (2003-10)、IEC 60335-2-25(2005-06)、IEC 60335-2-30 (2004-09)、IEC 60335-2-31(2002-10)、IEC 60335-2-32 (2002-10)、IEC 60335-2-43(2002-10)、IEC 60335-2-55 (2002-11)、IEC 60335-2-59(2002-10)、IEC 60335-2-65 (2005-09)、IEC 60335-2-74(2003-03)+am1 (2006-04)、IEC 60335-2-80(2004-03)</p> <p>SL2-A2-T-0141 : CNS 15425-1 (104年版)</p> | 新北市五股區新北產業園區五權路33號 | 02-22993279 #1468、1450 | 林建興 盧永文 |
| 財團法人工業技術研究院鋰電池安全測試實驗室 | <p>SL2-A2-T-0142 : CNS 15387(99年版) CNS 15387(104年版)</p> | 新竹縣竹東鎮中興路4段195號77館 | 03-5918273 | 吳育欣 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| 德凱認證股份有限公司安規實驗室 | SL2-IN-T-0144 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0144 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0144 : CNS 14335(88年版) (不包括防塵及有關 IPX1 至 IPX6 檢測項目)、IEC 60598-2-4(1997) SL2-A2-T-0144 : CNS 15364(102年版) | 新竹縣竹東鎮中興路四段372-2號 | 03-5828001#3801 | 許資樺 |
| 志旭科技有限公司 | SL2-IN-T-0145 : CNS 14336-1(99年版) | 新北市板橋區和平路22號 B1 | 02-29516761#19 | 江志強 |
| 晶復科技股份有限公司 | SL2-IN-T-0146 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0146 : CNS 14408(93年版) | 桃園市八德區長安街140-1號 | 03-2710188#130 | 姚建福 |
| 廣益全球驗證有限公司 | SL2-LB-T-0025 : CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、CNS 15630(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、IEC 60598-2-11(2005)、IEC 60598-2-20(1998) | 新北市中和區橋和路120號9樓之2 | 02-22480810 | 苑承勇 |
| 香港商漢德技術監督服務亞太有限公司台灣分公司測試實驗室-台中 | SL2-IN-T-0147 : CNS14336-1(99年版) | 台中市北區華信街8號4樓 | 04-22027929#207 | 石緯杰 |
| 穩得實業股份有限公司(穩得電性測試實驗室) | SL2-IN-T-0148 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0148 : CNS 14408(93年版) | 新北市新店區寶橋路188號6樓及6樓之1 | 02-29175770 | 馮樹文 |
| 亞崑認證服務有限公司 | SL2-IN-T-0149 : CNS14336-1(99年版)、CNS14843-1 (93年版)、CNS14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0149 : CNS 14408(93年版) | 新北市中和區中山路二段448號5樓 | 02-22255988 | 吳如萍 |
| 香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司電子安全實驗室 | SL2-IN-T-0150 : CNS 14336-1(99年版) SL2-VA-T-0150 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0150 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4 (1997)、IEC 60598-2-20(1998) SL2-A2-T-0150 : CNS 15364(102年版) | 臺北市北投區中央南路2段37號7樓 | 02-28986818#809 | 何承融 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----|
| 全威驗證科技有限公司 | SL2-IN-T-0151 : CNS14336-1(99年版)、CNS14843-1 (93年版)、 CNS14843-2 (93年版) SL2-VA-T-0151 : CNS 14408(93年版) SL2-LB-T-0151 : CNS 14335(88年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、 IEC 60598-2-4(1997) | 新北市新莊區瓊林路11號之2 | 02-82011888 | 王隆益 |
| 倍科檢驗科技有限公司 | SL2-IN-T-0152 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0152 : CNS 14408(93年版) | 新北市汐止區大同路二段169巷70號 | 02-26476898 | 蔡育竹 |
| 昱鼎技術股份有限公司 | SL2-IN-T-0154 : CNS14336-1(99年版) | 新北市中和區板南路671號16樓 | 02-82213685 | 林瓊如 |
| 香港商加美國際驗證股份有限公司台灣分公司 | SL2-IN-T-0155 : CNS14336-1(99年版) | 桃園市龜山區復興三路26號 | 02-27987123 | 陳音嵐 |
| 台灣華測檢測技術有限公司汐止營業所 | SL2-IN-T-0156 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0156 : CNS 14408(93年版) SL2-A2-T-0156 : CNS 15364(102年版) | 新北市汐止區大同路二段125號10樓 | 02-86926598 | 郭志強 |
| 安捷檢測有限公司 | SL2-IN-T-0157 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0157 : CNS 14408(93年版) | 新北市新店區寶橋路156號2樓 | 02-29121160 | 劉文正 |
| 暉信科技有限公司 | SL2-IN-T-0158 : CNS14336-1(99年版) SL2-VA-T-0158 : CNS 14408(93年版) | 新北市汐止區大同路三段262號七樓 | 02-77297707#15 | 郭心怡 |
| 財團法人台灣電子檢驗中心結構特性安全研究實驗室 | SL2-A4-T-0159 : CNS 1056(100年版)、CNS 1057(90年版)、 CNS 3618(81年版)、CNS 14400(101年版) | 新北市林口區文化三路二段555號 | 02-26023052#18 | 古元富 |
| 正修科技大學電機科技中心環境與可靠度實驗室 | SL2-LB-T-0160 : CNS 14335(88年版)、CNS 15436(101年版)、 CNS 15630(101年版)、IEC 60598-2-1(1979)(1987)、 IEC 60598-2-2(1979)(1997)、IEC 60598-2-4(1997)、 IEC 60598-2-6(1994)(1996)、IEC 60598-2-11(2005) | 高雄市鳥松區澄清路840號 | 07-7337383 | 陳幸豐 |