

臺北市立北政國民中學

113/08/24

水塔水池清洗工程資料



天霖水池清潔有限公司

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：天霖水池清潔有限公司

案件編號：

檢查日期：113 年 08 月 24 日

基本資料	台北市文山區指南路三段2巷14號						連絡人		
	場所名稱	北政國中		e-mail			電話		
	水號及總表號碼： 水池 1 座，總計 10 噸；水塔 3 座，總計 13 噸								
給水資料	☐ 1 進排氣閥正確安裝 ☐ 1 持壓(閥)設備 ☐ 1 接水槽 ☐ 1 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：北政國小 編號：_____ (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) ☒ 一樓地面 ☐ 地下 _____ 層 ☐ 其他 _____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量:10 噸(X1)							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 _____ ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：北政國小 編號：A, B 純強樓 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量:5 噸(X2) 容量:3 噸(X1)							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
清洗前	水池	113.08.24		0.32	7.2	85	0.34	ND	水質檢驗人員簽章 
	水塔	113.08.24		0.32	7.2	85	0.34	ND	
清洗後	水池	113.08.24		0.22	7.2	71	0.36	-	
	水塔	113.08.24		0.22	7.2	71	0.36	-	
說明及建議		檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項		☒ 設備完善 ☐ 設備待改善 (如附表項目：_____, 共____項)			用戶或業主簽章	 統編:53203927 (02)8242-1951			教育訓練合格人員 

備註：1. 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第__頁；共__頁)。

2. 本表格請製成3聯式，第1聯廠商自存、第2聯水處、第3聯用戶。


天霖水池清潔有限公司

委託業主：臺北市立北政國中


施工日期：113/08/24

屋頂水塔清潔消毒工程 A

施
工
前



施
工
後



天霖水池清潔有限公司

委託業主：臺北市立北政國中

施工日期：113/08/24

屋頂水塔清潔消毒工程 A

施
工
中



施
工
中



天霖水池清潔有限公司

委託業主：臺北市立北政國中


施工日期：113/08/24

屋頂水塔清潔消毒工程 B

施
工
前



施
工
後



天霖水池清潔有限公司

委託業主：臺北市立北政國中

施工日期：113/08/24

屋頂水塔清潔消毒工程 B

施
工
中



施
工
中




天霖水池清潔有限公司

委託業主：臺北市立北政國中


施工日期：113/08/24

純強樓屋頂水塔清潔消毒工程

施
工
前



施
工
後




天霖水池清潔有限公司

委託業主：臺北市立北政國中

施工日期：113/08/24

純強樓屋頂水塔清潔消毒工程

施
工
中



施
工
中



天霖水池清潔有限公司

委託業主：臺北市立北政國中

施工日期：113/08/24

地下水池清潔消毒工程

施
工
前



施
工
後



天霖水池清潔有限公司

委託業主：臺北市立北政國中

施工日期：113/08/24

地下水池清潔消毒工程

施
工
中



施
工
中

